

## Injury Alert (傷害速報)類似事例

スクーター脱輪による擦過傷 (No.38 キックスクーターによる顔面外傷の類似事例 1)

事例	基本情報	年齢：10歳 1か月 性別：女児 体重：29kg 身長：137cm
	家族構成	父、母、本児、妹(5歳) 4人暮らし
	発達・既往歴	なし
臨床診断名		全身擦過傷・顔面挫創
医療費		外来 2,910円
原因対象	対象名称	スクーター (図 1-a.b.c) 前輪 2つ、後輪 1つで、ブレーキはついている (図 1-a)
	入手経路 使用状況	2019年に中国を訪れた際に雑貨屋で土産として購入し、2年間で20回程使用。ピアノレッスンは週1回であり、その際に使用していた。ブレーキは壊れていなかった (図 1-a)
発生状況	発生場所	公道 (ピアノ教室から自宅への下り道の歩道部分)
	周囲の人 周囲の環境	本児が1人で自宅への帰り道の歩道でスクーターに乗車していたため、受傷の瞬間に関して目撃者はいない。
	発生年月日	2022年6月X日(木) 午後6時35分頃
	発生時の 詳しい様子 受診までの経緯	午後6時半頃、母が顔面や四肢から出血している本児に遭遇した。本児曰く、ピアノ教室からの帰路にスクーター (図 1) でブレーキをかけながら斜面を下っていた際に、右前輪のタイヤが外れて転倒したとのことであった。防具はつけていなかった。全身擦過傷をみとめ、同日医療機関を受診した。
医療機関受診時以降の 治療経過 転帰		来院時、本児の全身状態は良好であった。左前額部、鼻梁部、両側手掌・手背、両側肘側の擦過傷、上口唇正中の挫創、左鼻腔挫創など全身の擦過創・挫創を認めた (図 2.3) ため、救急外来で砂利を除去しながら洗浄後、湿潤療法を行った。自宅で行う処置、再診目安を説明した上で帰宅とした。その後、再診はない。
キーワード		スクーター、脱輪、下り道



図 1-a



1-b



1-c

図 1-a.b.c 受傷後のスクーター（右前輪のタイヤが脱輪）



図 2 顔面の擦過創



図 3 左手指背側擦過創